



LS 系列激光雷达-避障型 使用说明书

(2023年5月)



(图片仅供参考,以实物为准)

山东科力光电技术有限公司

■ 指令和标准

LS 系列激光雷达(简称 LS)符合下列标准的要求

- ➤ 欧盟指令 EMC指令2014/108/EC
- ▶ 国际标准

EMI: EN61326-1: 2013

EN55011: 2009+A1:2010

EMS: EN61326-1: 2013

EN61000-4-2: 2009

EN61000-4-3: 2006+A1:2009+A2:2010

EN61000-4-4: 2004+A1:2010

EN61000-4-6: 2009

EN61000-4-8: 2010

EN61000-4-11: 2004

➤ GB标准 GB 4028

■ 安全注意事项

以下安全警示标志,用以警告潜在的人身伤害危险,请务必遵从 所有带有此标志的安全信息,以避免可能的伤害。

注注意

这是关键信息提示标志。

标志内容很重要。

作业人员必须了解并按内容要求严格执行,避免可能出现意外的安全事件。

▲ 警告

这是安全警示标志。

标志内容非常重要。

作业人员必须严格执行标志提示的安全信息,避免可能出现意外的安全事件。

■ 安全使用注意事项

⚠注意

- ▶ 在使用LS前,仔细阅读本说明书,了解安装、操作及设置的程序和要求。
- LS应当由专业人员进行选型、安装、检修和保养。专业人员是 指经过专业培训并取得认可资格的人员,或者有着丰富的知识、 培训和经验且已经被证明拥有解决此类问题能力的人员。
- ▶ 为避免光路打在地面上,LS的安装高度应≥200mm。安装时尽量 使LS远离振动区域。
- ▶ 通过USB端口对雷达进行配置操作时,须首先确认雷达外壳是否带电,确保雷达外壳在不带电的条件下进行连接操作。用万用表测量雷达非漆面外壳(例如安装螺纹孔处)和雷达供电电压0V之间的电压值,确认该值≤10V。
- ▶ 不可跌落LS。
- ▶ LS使用时应符合当地的相关标准和法律法规。
- 用户应当建立安全操作管理的规章制度并有效执行。

■ 应用场合


避障型LS适用于移动机器人防碰撞,典型应用为自动导引运输车(AGV)和有轨穿梭小车(RGV)。

- ▶ LS 的保护对象必须符合以下条件:
 - 1) 仅对侵入保护区域内的物体进行保护。
 - 2) LS 无法检测透明、半透明的物体。
 - 3) 侵入保护区域内的物体的尺寸必须大于等于 LS 的检测能力。
- ▶ 请勿将 LS 安装在下列类型的环境中:
 - 本说明书所规定的环境(温度、湿度、干涉光、冲击振动等)范围之外的地方。
 - 2) 有易燃、易爆性气体的地方。
 - 3) 有浓烟、微粒、腐蚀性化学剂等物质的地方。
 - 4) 可能会对 LS 产生强光干扰(如直射光)的地方。

1、 工作原理和防护区域配置

LS 基于脉冲激光测距原理,通过旋转扫描实现角度 270°、半径 20m(以 LS-2027BP 为例)的二维区域检测。

用户可以通过配置软件对防护区域模式和形状进行配置。




移动机器人避障防区配置介绍

标识	含义	描述
3	用户配置的防区 3	检测到障碍物时 OUTPUT3 进入 OFF 状态
2	用户配置的防区 2	检测到障碍物时 OUTPUT2 进入 OFF 状态
1	用户配置的防区1	检测到障碍物时 OUTPUT1 进入 OFF 状态
LS	激光雷达	扫描角度 270°, 半径 20 米@70%反射率, 半径
		8米@10%反射率

2、 系统描述

LS 通过电源线给系统供电并与外部监控设备连接。用户可使用配置线连接激光雷达与电脑,通过配置软件对防护区域等相关参数进行设置。



3、 外观信息和指示标识





注:针对区域组 5~16,数码管标识定义原则为:7段数码管由竖向4段和横向3段组成。我们定义竖向每段代表数值4,横向每段代表数值1。例如区域组7用1个竖向段和3个横向段组成(⊆),防区11用2个竖向段和3个横向段组成(□),防区16用4个竖向段组成(□)。

4、 系统编号

产品系列 检测半径 扫描角度 输出形式 测量精度 角分辨率 安装方式 LS(2) — □□ 27 □□ / □□ / □□

型号	检测半径	输出形式	测量精度	角分辨率
LS-0627BP/M05		PNP		
LS-0627BPH/M05	6 米@70%反射率, 2 米@10%反射率	PNP	±4cm@1sigma	0.5°
LS-0627BN/M05		NPN		
LS-1027BP/M05		PNP		
LS-1027BPH/M05	4 米@10%反射率	PNP	±4cm@1sigma	0.5°
LS-1027BN/M05		NPN		


LS-2027BP/M05		PNP		
LS-2027BPH/M05	20 米@70%反射率, 8 米@10%反射率	PNP	±4cm@lsigma	0.5°
LS-2027BN/M05	0 //610/0/文划 华	NPN		
LS2-0627BP/M05	6 米@70%反射率, 2 米@10%反射率	PNP		
LS2-0627BPH/M05		PNP	±4cm@lsigma	0.5°
LS2-0627BN/M05		NPN		
LS2-1027BP/M05	10米@70%反射率, 4米@10%反射率	PNP		
LS2-1027BPH/M05		PNP	±4cm@1sigma	0.5°
LS2-1027BN/M05		NPN		
LS2-2027BP/M05	20 米@70%反射率, 8 米@10%反射率	PNP		
LS2-2027BPH/M05		PNP	±4cm@1sigma	0.5°
LS2-2027BN/M05		NPN		

扫描角度 270°

安装方式:水平/垂直/防护罩安装可选,代号分别为 SZ/CZ/FZ。

6、 电源线

电源线结构见下图,标配线长1米。



序号	线芯颜色	信号定义	信号描述	
1	红色	24V	- 工作电源	
2	绿色	OV		
3	白色	Z1		
4	黑色	Z2	区域组选择信号,通过 Z1、Z2、Z3、Z4 输	
5	橙色	Z3	↑ 入信号的变化实现多组保护区域之间的切 ↑ 换	
6	粉色	Z4		
7	灰色	INCOM+	区域组切换信号输入共端(接 DC 电源正极)	
8	棕色	OUTPUT1	输出信号,OUTPUT1: 防区 1 检测到障碍物	
9	蓝色	OUTPUT2	一 时进入 OFF 状态。OUTPUT2: 防区 2 检测障碍物时进入 OFF 状态。OUTPUT3: 防区 检测到障碍物/系统故障(二选一,用户配置)时进入 OFF 状态。	
10	紫色	OUTPUT3		

7、 技术参数

光学特性		
激光光源 波长 905nm, 一类激光产品		
最大检测	半径 20m@70%反射率	
扫描角度范围	270°	
角度分辨率	0.5°	
测量误差	±4cm	
电气/机械参数		
工作电压	DC9V~DC30V	
上电启动时间	6s (典型值)	
功耗	3W (典型值)	

输出	OUTPUT1: 防区 1 检测到障碍物时进入 OFF 状态OUTPUT2: 防区 2 检测到障碍物时进入 OFF 状态OUTPUT3: 防区 3 检测到障碍物/系统故障(二选一,可配置)时进入 OFF 状态				
外形尺寸	外形尺寸 62×64×84.2mm				
电缆长度	≤30m				
	环境特性				
环境温度	工作: -10℃~50℃ (无结霜及凝雾) 存储: -40℃~70℃				
环境湿度	工作: 35%RH~85%RH 存储: 35%RH~95%RH				
抗光干扰	15000Lux				
抗冲击	加速度 10g; 脉冲持续时间: 16ms; 碰撞次数: 三轴, 每轴 1000±10 次				
抗振动	频率 10Hz~55Hz;振幅: 0.35±0.05mm; 扫描次数: 三轴,每轴20次				
防护等级	IP65				
	EMI	EN61326-1: 2013 EN55011: 2009+A1:2010			
电磁兼容性(EMC)	EMS	EN61326-1: 2013 EN61000-4-2: 2009 EN61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010 EN61000-4-4: 2004+A1:2010 EN61000-4-6: 2009 EN61000-4-8: 2010 EN61000-4-11: 2004			
可配置功能					
防区配置	用户可通过配置软件,将 LS 的防区配置为所需形状				
响应时间	可调(40n				
区域组切换		前入信号(Z1、Z2、Z3、Z4)实现 16 个区域组的切 Z1、Z2、Z3、Z4 不接时区域组 15 工作			


8、工作模式

工作模式


LS 提供 4 种工作模式,默认工作模式 4,用户可通过配置软件修改工作模式,详见《LS 型激光雷达-配置软件使用说明书》。

LS 提供 4 种工作模式, 默认工作模式 4


模式 1: 用户可配置由远及近 2 个防区,对应输出为 OUTPUT2、OUTPUT1;同时提供系统故障输出 OUTPUT3。




模式 2: 用户可配置相互独立的 2 个防区,对应输出 OUTPUT1、OUTPUT2;同时提供系统故障输出 OUTPUT3。



模式 3: 用户可配置由远及近 3 个防区,对应输出为 0UTPUT3、0UTPUT2、0UTPUT1;不提供系统故障输出。




模式 4: 用户可配置相互独立的 3 个防区,对应输出为 0UTPUT1、0UTPUT2、0UTPUT3;不提供系统故障输出。



9、安装

■ 水平安装方式(SZ)





■ 垂直安装方式(CZ)




■ 防护罩安装方式(FZ)




■ 安装注意事项


- 1) 为避免光路打在地面上,LS的安装高度应≥200mm。
- 2) 安装时尽量远离振动区域。
- 3) 安装时下图所示的光学接收区域内不应有障碍物遮挡。




10、 接线



PNP 输出



PNP 输出(BPH型)



NPN 输出

▲ 警告

- 接线前仔细阅读本说明书。
- 必须在断电的情况下接线。
- 所有输入输出接口和危险电压之间必须采用双重绝缘或加强绝缘,否则可能导致触电。
- ▶ LS的电缆一定要远离高压电线和动力线。
- 严禁用户私自更换电缆。
- 在明确所有端子的信号含义后正确接线。